



השלכות סביבתיות

1. סתימות ביוב בקווים בעיר.

במהלך 2014 היו 136 סתימות וכל הפניות טופלו בזמן תקן.

בשנת 2014 לא היו סתימות חוזרות בקווים ראשיים.

2. שטיפות וצילום קווי ביוב

בשנת 2014 בוצעו שטיפות וצילום קווי ביוב ברחובות העיר:

האורן, בר-יהודה, שטרן, נחל דן, צה"ל, רבין, בר-לב, הכפר, משה הס, הדובדבן, הושע, שי עגנון, ברנר, ירושלים, מנחם בגין, החשמל, מודיעין, הפרדס, האתרוג, ז'בוטינסקי, הצבר, המייסדים, נחל הירדן, נחל גמלא, יצחק רבין.

באורך כולל של כ 7,000 מטר.

3. שיקום קווי ללא חפירה

שם רחוב	אורך	קוטר	הערה
קו ביוב משותף - אור יהודה - 700	1,427	700	שרוול קו ביוב משותף - אור יהודה
קו ביוב משותף - אור יהודה - 600	140	600	שרוול קו ביוב משותף - אור יהודה
רח' יצחק שדה	110	300	
רח' כצנלסון	90	160	
רח' הפרדס	130	160	הסתיים ב 2015
רח' הצבעוני	190	160	הסתיים ב 2015
רח' בן-גוריון	330	160	הסתיים ב 2015
רח' הס	100	160	הסתיים ב 2015
רח' ז'בוטינסקי	120	160	הסתיים ב 2015

4. גלישות ביוב

בשנת 2014 לא היו אירועים גלישת ביוב לסביבה

5. הצפות ביוב

בשנת 2014 לא היו אירועים הצפת ביוב

6. מפגעים בסביבה

בשנת 2014 לא התקבלו תלונות למפגעים בסביבה

7. רעש

בשנת 2014 לא התקבלו פניות על רעש