

דו"ח איכות המים לרבעון הראשון לשנת 2021 בקריית אונו ויהוד-מונוסון



קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות	חריגה אחוז
רשת	133	141	106%	138	98%	3	2%
מתקן הפקה	6	6	100%	6	100%	0	0%
כניסה	7	7	100%	7	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	146	154	105%	151	98%	3	2%

יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות	חריגה אחוז
רשת	54	54	100%	54	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0	0%
כניסה	9	9	100%	9	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	63	63	100%	63	100%	0	0%

סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות	חריגה אחוז
רשת	187	195	100%	192	98%	3	2%
מתקן הפקה	6	6	100%	6	100%	0	0%
כניסה	16	16	100%	16	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	209	217	100%	214	99%	3	1%

* במהלך הרבעון הוחלף במתקן טיוב, באר 3 קריית אונו, פחם פעיל. חריגות בדו"ח ואופן טיפול ניתן למצא בדו"ח חריגים.



מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי. ת.ד. 990 קריית אונו מיקוד 5510001 | 8284 * | 1-800-50-30-80 | www.mono.org.il
 קריית אונו: ירושלים 39, מגדל משרדים A, קומה 1, קניון קריית אונו. פקס: 1-800-50-30-70, info@mono.org.il
 יהוד-מונוסון: דרך הצמצמות 40, בניין טופ רסקו, קומה 1, יהוד-מונוסון. פקס: 1-800-50-30-60, info10@mono.org.il