

דו"ח איכות המים לרבעון הראשון לשנת 2017 בקריית אונו ויהוד-מונוסון



קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	97	99	100%	99	100%	0	0%
מתקן הפקה	3	11	100%	11	100%	0	0%
כניסה	3	6	100%	6	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	103	116	100%	116	100%	0	0%

יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	49	49	100%	49	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0	0%
כניסה	14	14	100%	14	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	63	63	100%	63	100%	0	0%

סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	146	148	100%	148	100%	0	0%
מתקן הפקה	3	11	100%	11	100%	0	0%
כניסה	17	20	100%	20	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	166	179	100%	179	100%	0	0%

* בוצעו בדיקות נוספות ברשת ומתקני הפקה, בעקבות הפקת חורף של בארות והפעלת באר 3 מטייב.

