

דו"ח איכות המים לרבעון הראשון לשנת 2018 בקריית אונו ויהוד-מונוסון



קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	90	90	100%	90	100%	0	0%
מתקן הפקה	4	4	100%	4	100%	0	0%
כניסה	6	7	100%	7	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	100	101	101%	101	101%	0	0%

יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	63	64	100%	64	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0	0%
כניסה	9	9	100%	9	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	72	73	100%	73	100%	0	0%

סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	153	154	100%	165	100%	0	0%
מתקן הפקה	4	4	100%	4	100%	0	0%
כניסה	15	16	100%	16	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	172	174	100%	185	100%	0	0%

