

דו"ח איכות המים חצי שנתי לשנת 2018 בקריית אונו ויהוד-מונוסון



רבעון 1 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	90	90	100%	90	100%	0
מתקן הפקה	4	4	100%	4	100%	0
כניסה	6	7	100%	7	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	100	101	100%	101	100%	0

רבעון 1 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	63	64	100%	64	100%	0
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0
כניסה	9	9	100%	9	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	72	73	100%	73	100%	0

רבעון 2 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	77	87	100%	87	100%	0
מתקן הפקה	3	3	100%	3	100%	0
כניסה	6	6	100%	6	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	86	96	100%	96	100%	0

רבעון 2 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	46	54	100%	54	100%	0
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0
כניסה	8	6	100%	6	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	54	60	100%	60	100%	0

חצי שנתי | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	167	177	100%	177	100%	0
מתקן הפקה	7	7	100%	7	100%	0
כניסה	12	13	100%	13	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	186	197	100%	197	100%	0

חצי שנתי | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	109	118	100%	118	100%	0
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0
כניסה	17	15	100%	15	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	126	133	100%	133	100%	0

חצי שנתי | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	276	295	100%	295	100%	0
מתקן הפקה	7	7	100%	7	100%	0
כניסה	29	28	100%	28	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	312	330	100%	330	100%	0

* במהלך חצי שנה מי אונו ביצעה מספר בדיקות נוספות
 * ברבעון 2 בוצעו פחות דגימות לכניסה ממקורות בגלל שדרוג והחלפת קו מים ביהוד
 * נוספו נקודות דיגום בעיר יהוד

