

דו"ח איכות המים לרבעון השני לשנת 2023 בקריית אונו ויהוד-מונוסון



קריית אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' תקינות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
רשת	142	135	135	135	100%	141	99%	1	1%
מתקן הפקה	12	7	6	6	86%	12	100%	0	0%
כניסה	4	4	4	4	100%	4	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	158	146	145	145	99%	157	99%	1	1%

יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' תקינות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
רשת	69	67	67	67	100%	68	99%	1	1%
מתקן הפקה	0	0	0	0	100%	0	0%	0	-
כניסה	12	10	10	10	100%	11	92%	1	10%
סה"כ דגימות לדו"ח	81	77	77	77	100%	79	98%	2	3%

סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' תקינות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
רשת	211	202	202	202	100%	209	99%	2	1%
מתקן הפקה	12	7	6	6	100%	12	100%	0	0%
כניסה	16	14	14	14	100%	15	94%	1	7%
סה"כ דגימות לדו"ח	239	223	222	222	100%	236	99%	3	1%

* חריג קרית אונו - באר 3 מים מסופקים - באר הושבתה לצורך שדרוג
* חריגים (קיים סקר חקירת) - צה"ל פינת רמב"ם + חיבור מקורות - יהוד בכניסה למאגר



תו יהלום

מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי. **תו יהלום**
 ת.ד. 990 קריית אונו מיקוד 5510001 | 8284 | 1-800-50-30-80 | www.mono.org.il
 קריית אונו: ירושלים 39, מגדל משרדים A, קומה 1, קניון קריית אונו. פקס: 1-800-50-30-70, info@mono.org.il
 יהוד-מונוסון: דרך העצמאות 40, בניין טופ רסקו, קומה 1, יהוד-מונוסון. פקס: 1-800-50-30-60, info10@mono.org.il