

דו"ח איכות המים לרבעון השני לשנת 2025 בקריית אונו ויהוד-מונוסון



קריית אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' תקינות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
רשת	152	142	142	142	100%	149	98%	3	2%
מתקן הפקה	6	7	6	6	86%	6	100%	0	0%
כניסה	3	3	3	3	100%	3	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	161	152	151	151	99%	158	98%	3	2%

יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' תקינות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
רשת	57	53	53	53	100%	56	98%	1	2%
מתקן הפקה	0	0	0	0	-	0	-	0	-
כניסה	3	3	3	3	100%	3	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	60	56	56	56	100%	59	98%	1	2%

סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' תקינות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
רשת	209	195	195	195	100%	205	98%	4	2%
מתקן הפקה	6	7	6	6	86%	0	0%	0	0%
כניסה	6	6	6	6	100%	6	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	221	208	207	207	100%	217	98%	4	2%

*חריגים (קיים סקר חקירתי) - מעגלת 12, ביאליק 11, קפלנסקי - נתן יהונתן, וולך 38



מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי. השדרה האקדמית 2, קריית אונו (בניין A, קומה 2)

ת.ד. 990 קריית אונו מיקוד 5510001 | *8284 | 1-800-50-30-80 | www.mono.org.il
 פקס: 1-800-50-30-70, דוא"ל קריית אונו: info@mono.org.il, דוא"ל יהוד מונוסון: info10@mono.org.il