

דו"ח איכות המים לרבעון השלישי לשנת 2013 בקריית אונו



נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
רשת	74	74	100%	74	100%	0	0.00%
כניסה ממקור מים פרטי	11	11	100%	11	100%	0	0.00%
מקור מים *	11	11	100%	10	91%	1	9.09%
מאגר / בריכה יציאה	14	14	100%	14	100%	0	0.00%
כניסה מחיבור מקורות **	3	6	100%	6	100%	0	0.00%
סה"כ דגימות לדוח	113	116	100.00%	115	99%	1	0.86%

* לאחר בדיקה חריגה, בוצעו 3 דגימות חוזרות בכלן תוצאות תקינות
** נוספה לתוכנית הדיגום נקודה חדשה - חיבור גת רימון