

דו"ח איכות המים לרבעון השלישי לשנת 2023 בקריית אונו ויהוד-מונוסון



קריית אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' תקינות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
רשת	130	140	126	90%	130	100%	0	0%	
מתקן הפקה	9	7	5	71%	8	89%	1	14%	
כניסה	3	3	3	100%	3	100%	0	0%	
סה"כ דגימות לדו"ח	142	150	134	89%	141	99%	1	1%	

יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' תקינות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
רשת	69	66	66	100%	68	99%	1	2%	
מתקן הפקה	0	0	0	100%	0	-	0	0%	
כניסה	11	11	11	100%	11	100%	0	0%	
סה"כ דגימות לדו"ח	80	77	77	100%	79	99%	1	1%	

סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' תקינות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
רשת	199	206	192	100%	198	99%	1	1%	
מתקן הפקה	9	7	5	100%	8	89%	1	20%	
כניסה	14	14	14	100%	14	100%	0	0%	
סה"כ דגימות לדו"ח	222	227	211	100%	220	99%	2	1%	

* חריגות באר 3 - השבתת באר 3 לטובת טיפול ושדרוג המתקן
* חריגים (קיים סקר חקירת) - מוהליבר - בן גוריון (יהוד)



תו יהלום

מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי.

ת.ד 990 קריית אונו מיקוד 5510001 | 8 2 8 4 * | 1-800-50-30-80 | www.mono.org.il
 קריית אונו: ירושלים 39, מגדל משרדים A, קומה 1, קניון קריית אונו. פקס: 1-800-50-30-70, info@mono.org.il
 יהוד-מונוסון: דרך הצממאות 40, בניין טופ רסקו, קומה 1, יהוד-מונוסון. פקס: 1-800-50-30-60, info10@mono.org.il