

דו"ח איכות המים לרבעון השני לשנת 2022 בקריית אונו ויהוד-מונוסון



קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	128	148	100%	133	90%	15
מתקן הפקה	6	10	100%	6	60%	4
כניסה	8	8	100%	7	88%	1
סה"כ דגימות לדו"ח	142	166	100%	146	88%	20

יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	67	67	100%	54	81%	13
מתקן הפקה	0	0	100%	0	0%	0
כניסה	10	10	100%	9	90%	1
סה"כ דגימות לדו"ח	77	77	100%	63	82%	14

סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	195	215	100%	187	87%	28
מתקן הפקה	6	10	100%	6	60%	4
כניסה	18	18	100%	16	89%	2
סה"כ דגימות לדו"ח	219	243	100%	209	86%	34

* בחודש מרץ הופסקה באר השלושה לפעילות לרשת, לטובת ביצוע שדרוג מתקן טיוב. דיוגמי מים בבאר בוצעו לשימור.



מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי.
 ת.ד. 990 קריית אונו מיקוד 5510001 | 8284 * | 1-800-50-30-80 | www.mono.org.il
 קריית אונו: ירושלים 39, מגדל משרדים A, קומה 1, קניון קריית אונו. פקס: 1-800-50-30-70, info@mono.org.il
 יהוד-מונוסון: דרך הצמצמות 40, בנין טופ רסקו, קומה 1, יהוד-מונוסון. פקס: 1-800-50-30-60, info10@mono.org.il